

English.....	1
Svenska.....	2
Norsk.....	3
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

Vibrāciju mērītājs 4800

Vibrāciju mērītājs iekārtu, sūkņu, ventilatoru, elektrisko un pneimatisko, kā arī manuālo instrumentu u.c. kontrolei. Vibrāciju mērīšana ir svarīga, jo ļauj novērst nepieciešamību nākotnē veikt iekārtas apkopi.

Piegādes komplektā ietilpst sensors un lietošanas instrukcija.

Specifikācija

Paātrinājums	m/s ²	0 - 200
Min. rādījums		0,1
Ātrums	mm/s	0 - 200
Min. rādījums		0,1
Nobīde	µm	1 - 2000
Baterija		1 gab. 9V tipa 6F22
Sensora darbības diametrs	mm	25
Izmēri	mm	160x68x30
Svars	g	200

Iestatīšana. Ar augšpusē esošā pārbīdāmā slēdža palīdzību izvēlieties paātrinājumu, ātrumu un nobīdi.

Mērīšana. Pievienot iekārtai magnētisko sensoru, piespiest pogu un nolasīt izmērīto vērtību. Rādījums palikt uz displeja apmēram 1 minūti pēc pogas atlaišanas. Instruments ir paredzēts lietošanai telpās.

Baterija. Nomainiet bateriju, kad uz displeja parādās baterijas ikona. Ja instruments netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet no tā bateriju.