

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	7
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	17
Eesti.....	19
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	22
Русский.....	23

Limit 1004 HV

Kryžiaus formos žymės lazeris su viena horizontalia ir keturiomis vertikaliomis linijomis bei 1 žemyn nukreiptu horizontaliu tašku. Vertikalios linijos susikerta ant lubų. Konstrukcijoje naudojamas magnetinis vibracijos slopinimo kompensatorius. Yra atskirų linijų režimo perjungiklis. Mechaninis blokavimo užraktas apsaugo lazerį nuo vibracijų poveikio.

Integruota trikojį galima pasukti 360° kampu. Yra atramų sukimo eigos ir aukščio tikslaus reguliavimo varžtai. Apskrita skalė su burbuliuku apytikriam padėties nustatymui.

Sudėtis: lazeris, nutaikymo plokštė, maitinimo elementai ir naudojimo instrukcija.

Saugaus darbo taisyklės. Nežiūrėkite į lazerio spindulį. Lazerio spindulys gali pažeisti jūsų akis. Niekada nestatykite prietaiso akių lygyje.

Priežiūra ir naudojimas. Lazeris yra tikslus prietaisas, skirtas kruopščiam naudojimui. Saugokite lazerį nuo smūgių, kritimų ir vibracijos poveikio. Prieš lazerio pervežimą pasukite perjungiklį/mechaninio blokavimo raktelį į padėtį Closed (uždaryta). Naudokite ir saugokite lazerį nurodytos temperatūros sąlygose. Išimkite iš lazerio maitinimo elementus, jeigu nenaudosite lazerio ilgesnį laiką. Nuvalykite lazerį minkštu sausu audiniu.

Techniniai duomenys:

5 vnt. lazerio diodai, klasė 2M, 15 mW, 635 nm, 1 vnt. lazerio diodai, klasė 2M, 5 mW, 635 nm

Savaiminio horizontalios padėties nustatymo diapazonas		± 3°
Tikslumas	mm	± 2 mm/10 m
Apsaugos klasė	IP	54
Maitinimo elementai		4 vnt., tipas AA
Funkcionavimo trukmė	val.	7
Darbinė temperatūra	°C	-10...+50
Matmenys	mm	110 x 130 x 190
Bendra masė	gramai	980

Ijungimas. Pasukite perjungiklį/mechaninio blokavimo raktelį į padėtį Open (atidaryta).

Išjungimas. Pasukite perjungiklį/mechaninio blokavimo raktelį į padėtį Closed (uždaryta).



Perjungia horizontalios - horizontalios/vertikalios lygios padėties automatinio nustatymo režimus arba išjungia lygios padėties automatinį nustatymą. Jeigu lazeris pasviręs tiek, kad negali automatiškai nustatyti horizontalios padėties, tai linijos mirksi.



Impulsinis signalas. Darbui išorėje arba ryškaus apšvietimo sąlygose, naudojant lazerio signalo imtuvą. (Papildoma įranga). Lazerio linijų imtuvas pateikia vizualinius ir garsinius signalus. Funkcionavimo atstumas 35 m.

Maitinimo elementai. Maitinimo elementų skyrelis yra užpakalinėje lazerio pusėje.