

INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION ONLY ON THIS PAGE

EN

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY

www.jendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method suitable to the glove design or material.

Warning: This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of protection presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

TEGERA® 215

Cut resistant glove, fully lined, full grain goatskin of top quality, polyester, cut resistance level C, KEVLAR® fiber, Cat. II, grey, white, reinforced index finger, reinforced fingertips, elasticated 180°, for fine assembly work

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

2X21C

Cut resistance according to the American National Standard Institute 105-2016. Levels A1-9

The glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work.

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity: Test 1, Max 5

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if it is not explained on the front page of the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally store in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, or colour change etc. If the product becomes damaged, it may lose its protective properties and must be disposed of. Never use a damaged product. Wear for risk off glove use at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.

SHelf LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be determined by the user's working conditions, such as storage conditions, use, and maintenance.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/leaves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Jendals cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Jendals.

LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISING - KATEGORI II

SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÅKOR AN ÖVERENSSTÄMMELSE**

www.jendals.com/conformity

FÖRKÄRNING AV SYMBOLER = UNDER MINIMI NIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA

X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT ELEVANT FÖR PRODUKTEN

VARO! När du använder produkten ska du alltid kontrollera att produkten inte skadas eller förändras. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	F. Stötdämpning	P=Pass

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR KLASSIFICERING AV SYMBOLER = UNDER MINIMI NIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA

X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT ELEVANT FÖR PRODUKTEN

VARO! När du använder produkten ska du alltid kontrollera att produkten inte skadas eller förändras. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR KLASSIFICERING AV SYMBOLER = UNDER MINIMI NIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA

X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT ELEVANT FÖR PRODUKTEN

VARO! När du använder produkten ska du alltid kontrollera att produkten inte skadas eller förändras. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR KLASSIFICERING AV SYMBOLER = UNDER MINIMI NIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA

X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT ELEVANT FÖR PRODUKTEN

VARO! När du använder produkten ska du alltid kontrollera att produkten inte skadas eller förändras. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖR KLASSIFICERING AV SYMBOLER = UNDER MINIMI NIVÅN FÖR ANGVEN ENSKILD FARA

X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT ELEVANT FÖR PRODUKTEN

VARO! När du använder produkten ska du alltid kontrollera att produkten inte skadas eller förändras. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance	Min. 0, Max. 4	D. Stålmotstånd	Min. 0, Max. 4
E. Cut Resistance	Min. 0, Max. 4	E. Skärsmotstånd	Min. 0, Max. 4
F. Impact Protection	P=Pass	F. Stötdämpning	P=Goðdækk

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att produkten är i god skick innan du använder den. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten. Om du upptäcker skador eller förändringar ska du omedelbart sluta använda produkten.

EN 388:2016

A. Abrasion resistance	Min. 0, Max. 4	A. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance	Min. 0, Max. 5	B. Skärresistens	Min. 0, Max. 2
C. Tear resistance	Min. 0, Max. 4	C. Rivningsmotstånd	Min. 0, Max. 4

BAKIM: Makineye ykalaniblen edivnen/ebibe kollanada camsar sembolli burunlar. Edivneni daha once kullullanmasa, edivnenlerin ykalanmasi sorunali burun edivnenlerini sorunali oluvmasi, Ejenaldas bundan sorunlulu tumuluz.

IPHA: Teret core mevzuatina gore.

IPHA: Teret edilen teretler, teretler dogal kasaci icin.

ALERJENLER: Bu urun, potansiyel allerjik reaksiyon riski Taysipalbek bleseleler icerebilir. Ayni duyarlik belirtileri durumdada kullanimin. Daha fazla bilgi icin Ejenaldas ile iletisim kurun.

LATEKS ICERMEZ EVET HAYIR.

NEGA I ODRZAVANJE: Rukavice/rukavi koji se mogu mehanicki prati pri pericama oznaceni su simbolima rublja. Kupac ili pracnica odgovorni su za dobru upotrebu rukavice nakon pranja vec koristenih rukavica. Turvka Ejenaldas ne moze biti smatran odgovornom.

ZBRINJAVANJE: Premia lokalnim zakonima o zastiti okoliša.
Rukavice sadrže prirodnu gumu koju može uzrokovati alergiju
ALERGENI: Prirodni materijal može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znake preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejenaldas.

NE SADRŽI LATEKS DA NE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - CATEGORIA II

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto. **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE** www.ejenaldas.com/conformity

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS 0 = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

Antes de usar este produto para proporcionar proteção especificada na EN 21420:2020, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos.

- EN 388:2016 +A1:2018**
- A. Resistência a abrasão Min. 0, Max. 4
 - B. Resistência ao corte de lâmina Min. 0, Max. 5
 - C. Resistência ao rasgamento Min. 0, Max. 4
 - D. Resistência a perfuração Min. 0, Max. 4
 - E. Resistência ao corte TDM Min. A, Max. F
 - EN ISO 13997
 - F. Zastita protiv udara, P= Aprovado



ABCDEF

A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais - por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN ISO 21420:2020 LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE

TESTE DE DESTREZA DO DEDO: min. 4, max. 5
AJUSTE E TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN ISO 21420:2020 em termos de conforto, ajuste e destreza, se não explicado na página inicial. Se o símbolo de modelo largo estiver indicado na página inicial e porque a luva é mais pequena que uma luva normal para aumentar o conforto para fins especiais - por exemplo, trabalho de montagem de precisão. Use apenas produtos de tamanho adequado. Os produtos que estão demasiado largos ou demasiado apertados restringirão os movimentos e não fornecerão o nível ideal de proteção.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Armazenados idealmente na embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre +10° e +30° C.

INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO: Se o produto estiver danificado, NÃO fornecerá a proteção ideal e deve ser eliminado. Nunca utilize um produto danificado. Coloque (ou use) as luvas regularmente para manter a sua máxima higiene.

PRAZO DE VALIDADE: Devido à natureza dos materiais utilizados neste produto, a validade deste produto não pode ser determinada devido a ser afetada por vários fatores, como as condições de armazenamento, a utilização, etc.

CUIDADOS MANUTENÇÃO: Lave as luvas quando estiver a lavá-las mecanicamente, com símbolos para a lavagem. Depois de as luvas serem usadas, o responsável pelo desempenho das luvas depois da lavagem é o cliente ou quem as lavou. A Ejenaldas não é responsável por este passo.

ELIMINAÇÃO: Conforme a legislação ambiental local.

ALERGENIOS: Este produto pode conter componentes que podem constituir um potencial risco de reações alérgicas. Não utilize em caso de sinais de hipersensibilidade. Contacte a Ejenaldas para mais informações.

ISENTO DE LATEX SIM NÃO

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА - КАТЕГОРИЯ II

ВИЖТЕ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА ЗА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този **DECLARAÇÃO ZA SŮVĚTVENÍE** www.ejenaldas.com/conformity

ТАКЪВКАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ 0 = под минималното ниво на ефективност за съответния индивидуален опасност X = не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа рискови или съответния материал

предупреждение: Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с EN 2016:425 за ЛПС, когато околната среда е подходяща за характеристиките. Трябва да се има предвид, че нивото ЛПС, които осигуряват гъвкава защита, а това трябва винаги да се внимава при излагане на риск.

- EN 388:2016 +A1:2018**
- A. Устойчивост на претриване мин. 0, макс. 5
 - B. Устойчивост на прорязване мин. 0, макс. 5
 - C. Устойчивост на разкъсване, мин. 0, макс. 4
 - D. Устойчивост на пробиване, мин. 0, макс. 4
 - E. ТDM Устойчивост на пробиване мин. A, макс. F
 - EN ISO 13997

по време на тестване за устойчивост на прорязване резултатите от оцре теста са само показвателни. Резултатите от TDM теста за устойчивост на прорязване се применят за референтни стойности за ефективност. Не използвайте тези резултати бившо до двайсетте се елементи или наизмам с необозначени компоненти.

Рисковата е по-къса от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа.

EN ISO 21420:2020 ЗАЩИТНИ РЪКЪВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подемност на пръстите: мин. 1, макс. 5
ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN ISO 21420:2020 за удобство, гъвкавост и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е избран символ на по-къса ръкавица, ръкавицата е по-къса от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукт. Продукти, които са твърде малки или твърде големи, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

СЪВМЕЖИМИ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30° C.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, счупвания, промени на цвета и др. Ако продукт е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Негово не използвайте повторно продукт. Носете (или сваляйте) ръкавицата веднъж по една. За изгнелена употреба подменете ръкавицата редовно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ: Подходящ естествен материал, използван при неговата на този продукт, дълга но на гладкост не може да бъде отреден, тъй като трябва да се очаква промяна, независимо от фактора, като например разликите условия на съхранение, начин на използване и т.н.

ГРУКА И ПОДЪРЪЖКА: Ръкавицата/ръкавицата, която могат да се перат механично, със са обозначени със знак перане. Клиентът или операторът на пераната е отговорен за ненарушаване характеристиките на ръкавицата след пране, когато ръкавицата вече са били използвани. Ejenaldas не носи отговорност за това.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Създайте място за безопасност за опазване на околната среда.
Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия
ALERGENI: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте този продукт, ако сте чувствителни. За повече информация се свържете с Ejenaldas.

НЕ СЪДЪРЖА LATEKS. DA NE

UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

Pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe proizvoda. **IZJAVA O SUKLADNOSTI** www.ejenaldas.com/conformity

OBJAŠNJEVANJE PICTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost X = nije podvrgnuto ispitivanju ili druga metoda nije primjerljiva za dizajn ili materijal rukavice

Upravo prije upotrebu ovog proizvoda za pružanje zaštite navedene u osobnoj brošuri opasnost EN 2016:425, a detaljni podaci o nazivima performansi navedeni su u nastavku. Međutim, imajte na umu da nijedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kako ste izloženi rizicima.

- EN 388:2016 +A1:2018**
- A. Otpornost na habanje, min. 0, maks. 4
 - B. Otpornost na presjecanje, min. 0, maks. 5
 - C. Otpornost na ruzvanje, min. 0, maks. 4
 - D. Otpornost na probijanje, min. 0, maks. 4
 - E. Otpornost na presjecanje TDM, min. A, maks. F
 - EN ISO 13997
 - F. Zastita od udara, P= prolaz



ABCDEF

Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja.

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1, maks. 5
MJEKE VEŠINE: Sve su veličine skladne s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjernu i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukče na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvod koji su predložili ili trenutno opremljeni te pokretljivosti i mekoći pružaju optimalnu razinu zaštite.

POHVALE I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnoj pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Provjerite da rukavice nemaju rupe, pukotine, ili nisu porodne, da im se boje nije izmijenila itd. Ako se na proizvodu pojavie oštećenje, on NEĆE pružati optimalnu zaštitu i morate ga zbiturni. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. Nosite ili skinite rukavice jednu po jednu. Redovito mijenjajte rukavice za najsigurniju upotrebu.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NE SADRŽI LATEKS. DA NE